CZ

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Výrobek: kolekce „ARDON®TECH" (kalhoty, košile, ladové kalhoty), „ARDON®VISION" (bluza, kalhoty, šortky, ladové kalhoty), „ARDON®WINTER" (kalhoty, T-shirty, ladové kalhoty), „ARDON®REF" (bluza, kalhoty, ladové kalhoty), „ARDON®STRONG" (bluza, kalhoty, ladové kalhoty, overal), „ARDON®SUMMER" (pánské: bluza, kalhoty, šortky, ladové kalhoty, overal), „ARDON®FLEXI" (kalhoty, ladové kalhoty), „ARDON®FLOW" (kalhoty, ladové kalhoty, šortky), „ARDON®TURBO" (kalhoty, ladové kalhoty, šortky)

Vyšle uvedené výrobky jsou vyráběny v různém barevném provedení.

Tito výrobky jsou klasifikovány jako prostředek chránící proti rizikům (OOP) kategorie I. (CAT I) podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a musí být používány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a jejich příslušnými prováděcími předpisy. Tento návod k použití je vydán pro výrobky, které jsou dodány na trh v členských státech Evropské unie v jazyce tohoto státu. Tyto informace o výrobcích se dostanou na internetové adrese: www.ardon.cz/profesionalni-o-shode, po zadání názvu, nebo kódu výrobku.

VÝROBCE:
ARDON s.r.o.
tř. Kosmonautů 1221/2a,
779 00 Olomouc, Česká republika
info@ardon.cz
Tel.: +420 581 201 047, DIČ: CZ25882141
fax: +420 581 201 047, IČO: 25882141
E-mailová adresa pro podávání podnětů týkajících se bezpečnosti výrobků: report@ardon.cz

MATERIÁLOVÉ ÚDAJE:
Bluza ARDON®TECH: Synthetické materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, ostatní materiál: Oxford: 100 % polyester
Kalhoty ARDON®TECH: Synthetické materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, ostatní materiál: Oxford: 100 % polyester
Kalhoty ARDON®VISION: Synthetické materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Bluza, šortky ARDON®NEON: Synthetické materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Bluza, kalhoty ARDON®STRONG: Synthetické materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Kalhoty, ladové kalhoty Oxford: 100 % polyester
ARDON®REF: Synthetické materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, ostatní materiál: CORDURA® 100 % polyester
ARDON®SUMMER: Synthetické materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna
ARDON®LASKIK: Synthetické materiál: 100 % bavlna
ARDON®FLEXI: Synthetické materiál: 100 % polyester
Bluza ARDON®URBAN+: Synthetické materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Kalhoty, šortky, ladové kalhoty ARDON®URBAN+: Synthetické materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna,
Ostatní materiál: Taffeta® 92 % nylonu, 8 % elastanu
ARDON®FLOW: Synthetické materiál: 64 % polyester, 33 % bavlna, 3 % elastan
ARDON®TURBO: Synthetické materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, ostatní materiál: Poskytuje pouze základní ochranu proti rizikům – jedná se o jedoduchý ochranný prostředek jednoduché konstrukce.

KLASIFIKACE: OOP I. KATEGORIE
ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY:
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky
ČSN EN 340 Ochranné oděvy
Při nakládání nebezpečné odlivy (postříkání, prvnější, kontaktu s nebezpečnými chemickými materiály, rozpadání živí apod.) dodržet ze určení úmevné ochrany oděvu a výrobek se stává nevyhovujícím. Oděv nesmí být použit po zkoušnosti, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před chemickými rizikami, ochranou proti tepelným a ohňem a pod. Otřásacímu oděv se nutně vyfadí.
Ochranné vlastnosti oděvu se mohou ztratit, skladování v ochranných obalech a v nevyhovujících podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se ovlivňují ochranné vlastnosti oděvu a ohrožuje se oděv a jeho ochranné vlastnosti. Nevhodné skladování poškozuje ochranné vlastnosti oděvu. Vyhýbejte se ohňu a zdrojům intenzivního tepla. K tlenlo oděvům není určeno žádné přídavné/není ani nahradí žádnou další. Pokud není oděv poškozen, a doporučuje jej skladovat v suchých a čistých místnostech. Oděvy nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření. Ochranné vlastnosti se obvykle mění v počtem životních procedur, s oděvu nosíme a s mnoha dalšími podmínkami! Oděv musí vyhovovat ochranné funkci, pro kterou byl vyroben a musí být vhodný pro danou pracovní činnost. Oděv musí vyhovovat velikostem a pohlavím, může chránit konstrukcí a ochranné vlastnosti. Uživatelovy nebo oděvu jeho ochranné vlastnosti. V případě nebezpečí oděvu zasahuhba oděvu a ohrožuje uživatele oděvu oděvu oděvu oděvu. Ke řádnému ochranné vlastnosti oděvu. Oděvy nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření. Zkrácení oděvu v souvislosti s ochranné vlastnosti oděvu.

ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ:
Oděvy musí být vyprány v prášku, maximální teplotu 60 °C, nebo 40 °C, zákaz bělení, zákaz sušení v bubnové sušičce, žehlení do max. teploty 150 °C, pouze suché čištění, zákaz chemického čištění, zákaz sušení v bubnové sušičce.

ARDON®TECH, ARDON®VISION, ARDON®NEON, ARDON®REF, ARDON®SUMMER, ARDON®LASKIK, ARDON®FLEXI, ARDON®FLOW
LATVIŠU
Pārbaudiet, Pārbaudiet pirms ekspluatācijas un saņemšanas darbā.
ARDON®FLEXI, ARDON®STRONG
LIETUVIŲ
Patikrinkite, Prieš naudodami patikrinkite.

ZNAČENÍ VÝROBKU:
Výše uvedená, s názvem a adresou výrobce, značky výrobku, označení **CE** velikosti pomocí piktogramu dle EN ISO 13688, materiálové složení, výrobní číslo, výrobní rok, výrobní číslo, upozornění na nutnost čtení návodu k použití.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY, KTERÉ VÝROBEK SPLŇUJE: Ochranné oděvy musí splňovat ochranné vlastnosti vyplývající z rizik, kterým má uživatel vystavit, a nesmí ohrožovat jeho zdraví a bezpečnost. Oděvy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byly uživatelovi k dispozici co nejlepší podmínky, kterým, by, nedovolily uživatelovi mimo dobrý stav

nenodrošina nepieciešamo aizsardzību. Pēkšņu, stipri neitīru vai citādā veidā bojātu ādas vai apģērbuvietā lietotāju drošībai – tādā gadījumā tas nekavējoties jāizņem no ieslēdzas vai pārmērīgas.

Uzglabāšana: Uzglabāt sausā, tīrā, labi vēdināmā vietā ar temperatūru no 10 līdz 30 °C. Pareizamas kalpošanas gadījumā 2 gadi.

Ādas tīrīšana:

Mazgāt ar mīkstu ziepju šķīdumu, maksimālā temperatūra 60 °C vai 40 °C, nebojāt ar balināšanu, nedžāvēt ārēji vietās zīvēšāt, disināt līdz 150 °C, mazgāt atsevišķi, ar veikšanas apģērbu un apģērbu ar līpošīpošīpošī