

ARDON® MONEVA

FUNKČNÍ PRÁDLO



BREATHABLE



DRY AIR



FLAT
SEAM



WOOL



ODOR
RESISTANT

TECHNICKÝ LIST

ARDON[®] MONEVA

FUNKČNÍ PRÁDLO



ARDON[®]

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARTIKL H9447 (tričko, dlouhý rukáv)
H9448 (funkční kalhoty)

MATERIÁL

Svrchní materiál 100 % merino vlna

GRAMÁŽ

200 g/m²

VELIKOST

S - 3XL

POPIS

Funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty ze 100 % merino vlny jsou navrženy jako vysoce komfortní základní vrstva pro celoroční použití. Velmi jemné merino vlákno zajišťuje výjimečnou měkkost materiálu, eliminuje pocit dráždění pokožky a poskytuje optimální tepelný komfort i při dlouhodobém používání. Materiál přirozeně reguluje tělesnou teplotu – v chladu izoluje, při zvýšené aktivitě efektivně odvádí přebytečné teplo. Vlhkost absorbuje do struktury vlákna, čímž zůstává materiál suchý na povrchu a zachovává izolační schopnosti i při navlhnutí. Oproti syntetickým vláknům je merino vlna vysoce prodyšná, přirozeně antibakteriální a dlouhodobě odolná vůči zápachu, což omezuje potřebu častého praní. Kolekce je díky kvalitnímu přírodnímu materiálu s přirozenou termoregulací a nadčasovému designu vhodná pro celoroční využití napříč sezónami při různých klimatických podmínkách a úrovních aktivity.

Tento výrobek není OOPP (osobně ochranný pracovní prostředek), proto nepodléhá certifikaci a nemůže být označený CE.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	20 ks
HMOTNOST KARTONU	6 kg
ROZMĚR KARTONU	0,048 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.

V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známe nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Na konci životního cyklu výrobek odstraňte v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST