



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

# ARDON® TX500

TERMOAKTIVNÍ ČEPICE POD HELMU



**FLAT  
SEAM**

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON<sup>®</sup> TX500

TERMOAKTIVNÍ ČEPICE POD HELMU

<b>ARTIKL</b>	<b>H6180 (černá)</b>
<b>MATERIÁL</b>	88 % polyester, 12 % elasthan
<b>VELIKOST</b>	<b>UNI</b>



## POPIS

Čepice pod helmu z příjemného hřejivého materiálu, pružná, poddajná, ploché švy kopírují tvar hlavy, rychleschnoucí, větruodolná.

Není OOPP (osobní ochranný pracovní prostředek), tudíž nepodléhá certifikaci a nemůže být označen CE.

CZ

CZ

CZ

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

<b>POČET KUSŮ V KARTONU</b>	200 ks
<b>HMOTNOST KARTONU</b>	6,5 kg
<b>OBJEM KARTONU</b>	0,0353 m <sup>3</sup>
<b>DÍLČÍ BALENÍ</b>	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.

V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Převážte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST